MAN によるとした計算には、 BREEDIS ら31), KAUFMAN ら³⁴⁾および BLACKBURN ら⁵⁾の数値を使用した. この場 合,実験値とはよく一致しない.そこで、本実験では前 記の計算にしたがつて、各変態の自由エネルギー変化を 求めた. そこで Ms おびよ As 温度を予想するために, (1)式の各変態の駆動力を、 $\gamma \stackrel{\sim}{\underset{\sim}{\sim}} \alpha$ 、 $\gamma \stackrel{\sim}{\underset{\sim}{\sim}} \varepsilon$ および $\varepsilon \stackrel{\sim}{\underset{\sim}{\sim}} \alpha$ 変態についてそれぞれ 250, 50 および 200cal/mol と して、各試料の $M_{\rm S}$ および $A_{\rm S}$ 温度を求めた. $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変 態の駆動力は本実験では Fe-Mn 合金の常圧下での 50 cal/mol よりも少ない 15~25cal/mol で変態が起こる ことが認められた.しかし、この変態の駆動力は、これま でに試料は異なるが 228)あるいは 70 cal/ mol⁵⁾ という 値が報告されている. また, Fe-Mn 系合金において, Mn 量によつても変化することが報告されている3) こ と、および圧力下では常圧よりもより多くの駆動力が必 要であると考えられることから, 50cal/ mol とした. な お,各変態の駆動力間には別報20)と同様な関係があると した. Fig. 13 に, M-17(16·9%Mn) 試料の各変態の 自由エネルギー変化曲線とγごε変態の各圧力下の変態 開始温度との関係を示した.また, Fig. 14 は本実験の 圧力範囲内で種々の変態が観察されたM-10(9・57%Mn) 試料について各変態開始温度の計算値を示したもので, 図中には測定値もプロットした. 本実験で採用した駆動 力は, 圧力, 組成および温度によらず一定としたが, 計 算値と実験値が比較的よく一致することから, 第一次近 似として駆動力は一定と考えてもさしつかえないといえ よう.

4.2 γ→ε 変態の進行について

4.2.1 冷却中でのγ→ε変態の進行

マルテンサイト変態が起こるための条件については, 前節で述べたが,変態がさらに進行するについても,温 度³⁵⁾³⁶⁾,時間⁸⁾²⁷⁾, 圧力²¹⁾²²⁾および応力状態³⁷⁾³⁸⁾などに よつて異なることが知られている³⁹⁾.

Fig. 7 に示したように温度の低下とともに、 ϵ 相の量 は増加する.そこで、 $\gamma \rightarrow \epsilon$ 変態の場合も $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態の 進行と同様な挙動をとると考え、以下に考察してみる.

MAGEE³⁵⁾ は変態の進行について次の式を提案している.

$$\ln(1-f) = \overline{V}\varphi\left(\frac{d\mathcal{\Delta}G_{v}r^{\rightarrow a}}{dT}\right)(\mathcal{M}_{S}-T_{q})\cdots\cdots\cdots(3)$$

ここで、fは変態生成相の割合、 \overline{V} は新しく生成する マルテンサイト plate の平均体積、 φ は定数、 $\mathcal{A}G_{\mathbf{v}}\tau^{\rightarrow\alpha}$ は $\tau \rightarrow \alpha$ 変態を起こすに必要な駆動力、 $T_{\mathbf{q}}$ は $M_{\mathbf{S}}$ 温度 以下に冷却したときの温度.

変態生成量と変態温度の関係については、 ほかにも報



Fig. 13. Relation between free energy change for α→γ, γ→ε and α→ε transformations under various pressures, and M_S and A_S in M-17 specimen.



Fig. 14. P-T phase diagram for M-10 specimen.

535

— 71 —





告はある³⁹⁾が, KOISTINEN ら³⁵⁾が Fe-C 系合金について 次の式を報告している.

$$n(1-f) = -0.011(M_{\rm S}-T_{\rm q})$$

 $(M_{\rm S}>T_{\rm q}>-80^{\circ}{\rm C})$ (4)

(4)式の関係は、(1)、(3)式より次のように説明さ れる.(3)式中の $\left(\frac{d\Delta G_{v_T} \rightarrow \alpha}{dT}\right)$ は $\Delta S^{T \rightarrow \alpha}$ であり³³⁾⁴⁰、 γ $\rightarrow \alpha$ 変態の $\Delta S^{T \rightarrow \alpha}$ は常温付近まではほぼ一定であるの τ^{41} 、(3)式が(4)式のようになつたと考えられる. (3)式からマルテンサイト変態の進行は、 M_s 温度の変 態が始まり、温度が T_a まで低下すると M_s 温度のと きよりも α 相がより安定となり、その安定となつたエネ ルギーに相当する量の α 相が新しく生成されたと考えら れる.高圧下の $r \rightarrow \alpha$ 変態の進行にも(4)式のような関 係が応用されている⁴².

そこで、 $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変態についても $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態と同様に変 態が進行するとするならば、 $\ln(1-f_{\bullet})$ と冷却温度ある いは $dG^{\tau \rightarrow \alpha}(x, T)$ との間に直線的な関係が成立するは ずである. Fig. 15 に各試料の $dG^{\tau \rightarrow \bullet}(T)$ と変態生成 量との関係を示した. なお、図中には後で述べる加圧に よる ε 量の関係をも示した. この場合、実験で求めた 常圧の T_{\bullet} と前に計算した T_{\bullet} とが一致するように、 $dG^{\tau \rightarrow \bullet}(T)$ の値をそれぞれの試料について、温度に対し て平行移動して求め、その値で整理した. また冷却温度 (T_{q}) に対して整理しても同様な結果が室温までの温度 範囲で得られた.

整理した結果は、Fig. 15 でわかるように、 $\gamma \rightarrow \alpha \infty$ 態とは異なつて、各試料とも一本の直線で示されず、曲 線部分と直線部分とからなつている. 直線部分について は、各試料とも同様な勾配であり、これは $\gamma \rightarrow \alpha \infty$ 態と同 様な考え方で整理できる範囲と考えられる. 曲線部分は 変態が急速に進む範囲で、変態開始温度に依存すると考 えられる部分である. この $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変態で連鎖的誘発作用 によると考えた進行範囲が支配的となるのは, $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変 態の駆動力が $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態と比較して非常に少ないことも 一つの原因と考えられる. 駆動力が少ない場合には, 組 織的には板状に生成し,変態歪も少ないと考えられる. また,連鎖的誘発作用も大きいとすると, $M_{\rm S} \gamma \cdot 2$ 度か らわずかの冷却によつて ε 相が安定になると,変態は急 速に促進されると考えられる.

ただ, M-14 試料については,他の3 試料と異なつた 挙動を示した. この原因としては, γ 相の結晶粒あるい は内部組織によると考えられ, $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変態の進行につい てさらに詳細に知るためには,これらの関係をさらに検 討する必要がある.

なお,各試料を常温以下-196°Cまで冷却すると ε 相 の増加の傾向が認められた.しかし,Fig. 15 に示した M-17 試料の $\gamma \rightarrow \varepsilon$ 変態の自由エネルギー変化からもわ かるように,温度の低下によつて, ε 相は安定化されが たくなるので,常温までの冷却の場合ほどには ε 相は増 加しない.そして, M-21(28·24%Mn)試料では-196° C に冷却しても ε 相は検出されなかつた.

4.2.2 加圧による γ→ε 変態の進行

加圧した際の変態の $\gamma \rightarrow \epsilon$ 進行は,常圧下の冷却にお けると同様に,加圧によつて ϵ 相が常圧よりどれだけ安 定にされるかによつて決まると考えられる.

まず、加圧により ε 相が増加する条件について検討した. Fig. 16 は、説明のために示した P-T 相図で、 ε の図のような試料においては、加圧により増加した ε 相を $\varepsilon \to \alpha$ あるいは $\varepsilon \to \gamma$ の変態が起こることなく、常温常圧まで持ちきたしうる. それは、この生成した ε 相は、





- 72 -

1