





Abb. 5-10: Relative Änderungen der Netzebenenabstände in Abhängigkeit vom Druck.

Bei dem kleinen Beugungswinkel des (001)-Reflexes macht sich der Ablesefehler stark bemerkbar. Deshalb schwanken die Messwerte dieses Reflexes am stärksten.