

Для выяснения этого вопроса мы проделали следующий опыт. Склепав несколько медных пластинок, мы вдавили в этот блок пластинок шарик пресса Бринеля. Затем, после снятия нагрузки, мы разрезали этот блок по диаметральной плоскости лунки и отполировали поверхность разреза. На получившем шлифе ясно видно, что утончение пластинок под отпечатком неравномерно (см. рисунок). Аналогичные результаты дает и другой опыт. Возьмем тонкую пластинку красной меди толщиной ~ 1 мм, положим ее на полированную поверхность стального образца и вдавим в эту систему шарик пресса Бринеля под нагрузкой 3000 кГ. После снятия нагрузки разрежем медную пластинку по диаметральной плоскости лунки. На разрезе сразу бросается в глаза, что на дне лунки пластинка сильно утончена (примерно до толщины в 0,1—0,2 мм). Это объясняется тем, что материал пластинки под влиянием неравномерного сжатия перетекал от центра лунки к периферии. На основании всего сказанного утверждение о том, что при статических методах измерения твердости имеют место условия всестороннего сжатия, нам кажется неоспоримым.

Испытание на твердость есть вид механических испытаний, который сложным, часто неизвестным образом, к тому же различным в разных методах измерения твердости, зависит от механических свойств материала. Твердость связана с очень многими механическими свойствами материала, и если меняются эти свойства, то меняется и твердость. К числу основных свойств материала относятся такие, как пластичность, упругость, предел прочности при растяжении, ударная вязкость и т. п. Твердость сложным образом зависит от модуля упругости, удлинения и т. д. Если меняются эти постоянные, то должна меняться и твердость, если они не меняются, то не может изменяться и твердость. Таким образом, измерение твердости позволяет простейшим образом судить о том, меняются ли механические свойства тела под влиянием поверхностно-активных веществ, или же нет.

Измерения твердости

С целью выяснения наличия или отсутствия влияния поверхностно-активных веществ нами были проведены измерения твердости по Бринелю и по Роквеллу образцов различных металлов в сухом виде и с поверхностью, смоченной различными поверхностно-активными жидкостями. Образцы для испытания были изготовлены в виде прямоугольных плиток размером $160 \times 80 \times 16$ мм. Образцы обрабатывались на строгальном станке, затем шлифовались на плоскошлифовальном станке и затем полировались пастой ГОИ до чистоты поверхности $\nabla\nabla\nabla\nabla$ 12. Измерения велись в полном

Таблица 1*

Зависимость величины твердости от среды, в которой проводилось измерение

Материал	Среда	Твердость по Роквеллу ^{**} , шкала В	Лунки, мм	Твердость по Бринелю
Сталь 30	Сухая . . .	87	4,60	170
	Чистый спирт . . .	86	4,60	170
	50% развед. спирт . . .	86	4,65	167
	Эмульсия . . .	85	4,65	167
	Бензин . . .	85	4,60	170
	Вода . . .	88	4,55	174
Сталь 50	Сухая . . .	94	4,10	217
	Чистый спирт . . .	94	4,10	217
	50% развед. спирт . . .	94	4,10	217
	Эмульсия . . .	94	4,10	217
	Бензин . . .	94	4,10	217
	Вода . . .	94	4,10	217
Сталь	Сухая . . .	74		
	Чистый спирт . . .	73		
	Бензин . . .	74		
	50% развед. спирт . . .	73		
	Сухая . . .	75		
	Чистый спирт . . .	76		
	Бензин . . .	76		
	50% развед. спирт . . .	76		
	Сухая . . .	98		
	Чистый спирт . . .	99		
	Бензин . . .	99		
	50% развед. спирт . . .	98		
Дюраль				
Сталь				

* Твердость по Бринелю и по Роквеллу определялась как среднее арифметическое результатов трех измерений для каждой среды.

** Точность прибора \pm одна единица шкалы.

соответствии с ОСТ^{*}.
испытания твердости

Проведенные на
верхностно-активных
рения твердости по Б
рина (табл. 1).

Приведенные в
изменении чисел тве
рдости в зависимости
отдельных

Далее нами были
микротвердости вели
блюдателями, для то
дателя и неточности
ные сколы природны
поверхность мрамора
ченного путем реку

Приведем табл.
на приборе ПМТ-2 че
и отожженной стали
от 2 до 200 Г.

Микротвердос

Материал	Сухая . . .	Сухая . . .
Алюм. монокр	Касторовое . . .	Касторовое . . .
Свинцов. блеск	Оleinовая . . .	Оleinовая . . .
Мрамор	Спирт . . .	Спирт . . .
Каменная соль	Вода дистил	Вода дистил
Кобальт	Сухая поли . . .	Сухая поли . . .
Сталь	Касторовое . . .	Касторовое . . .
	Оleinовая . . .	Оleinовая . . .